

ПОПРАВКА К СП 41-104-2000 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

-----T-----T-----

| В каком месте | Напечатано | Должно быть |

L-----+-----+-----

Пункт 3.5, абзац 5, 450 °С 45 °С
 строка 5

Пункт 3.13, формула (5) $Q_{от} = Q_{от\max} = \frac{t_j - t_{от}}{t_j - t_0}$ $Q_{от} = Q_{от\max} \cdot \frac{t_j - t_{от}}{t_j - t_0}$

формула (6) $Q_{от} = Q_{от\max} = \frac{t_j - t_{от}}{t_j - t_0}$ $Q_{от} = Q_{от\max} \cdot \frac{t_j - t_{от}}{t_j - t_0}$

формула (7) $Q_{от}^s = Q_{от} = \frac{55 - t_0^s}{55 - t_0} \beta$ $Q_{от}^s = Q_{от} \cdot \frac{55 - t_0^s}{55 - t_0} \beta$

формула (8) $Q_{от} = 2,4 Q_{от} n_0$ $Q_{от} = 24 Q_{от} n$

формула (10) $Q_{от} = 24 Q_{от\max} + 24 Q_{от} (n_{от} - n_0)$ $Q_{от} = 24 Q_{от\max} n_0 + 24 Q_{от} (n_{от} - n_0)$

Пункт 6.4, жесткость общая, мг-экв/л жесткость общая, мкг-экв/л
 последний абзац,
 первая строка

То же, третья строка кислорода, мг/л кислорода, мкг/л