

ПОПРАВКА К ГОСТ 30734-2000 "БЛОКИ ОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ МАНСАРДНЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

МКС 91.060.50

Группа Ж32

-----Т-----Т-----		
В каком месте	Напечатано	Должно быть
-----+-----+-----		
Раздел 1.	15 - 85°	15 - 90°
Первый абзац		
Пункт 4.1.3.	Базовые варианты конст-	Базовые варианты
Третий абзац	рукции изделий должны	конструкции изделий
	включать в себя солнц-	должны предусматри-
	защитные устройства.	вать возможность
		установки солнц-
		защитных устройств.
Пункт 4.1.4.	548(8)	548(5)
Рисунок 2		
рисунок 3	168 мм	-
	120 мм	-
	12 мм	-
Пункт 4.2.3.	Предельные отклонения	Предельные откло-
Третий абзац	номинальных размеров	нения номинальных
	сборочных элементов и	размеров сборочных
	деталей изделий, зазоров	элементов и деталей
	под наплавом, а также	изделий, зазоров в
	разность длин диагоналей	притворе, а также
		разность длин
		диагоналей
таблица 2. Головка	Зазор под наплавом	Зазор в притворе
Пункт 4.3.10.	-	Допускается дру-
Второй абзац		гое расположение
		ручек при обеспече-
		нии удобства экс-
		плуатации изделий.
Раздел 7.	При хранении и транс-	При хранении и
Первый абзац	портировании окон и бал-	транспортировании
	конных дверей должны быть	оконных блоков
	приняты меры	должны быть приняты
		меры

